


Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 327


СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного
комитета

Т.В.Лешукова 
Протокол № 10 от 01.09.2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ детский сад № 327

А.С.Калоян 
Приказ № 62-ОД от 01.09.2020г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
при работе с пароконвектоматом
ИОТ – 030 – 2020**

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе с пароконвектоматом допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работающие обязаны соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе с пароконвектоматом возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током при отсутствии заземления.
- вода, сливающаяся из сливной выводящей трубы, может быть очень горячей (90⁰С).

1.4. На пищеблоке должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.5. При работе с пароконвектоматом должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или колпак, диэлектрический коврик.

1.6. Работающие должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом администрации учреждения.

1.8. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

1.10. Общие указания:

- Пароконвектомат работает от электрической сети напряжением 380 В ± 10% переменного тока с частотой 50 Гц с наличием заземляющего провода с подключением к водопроводной сети с давлением воды до 600 кПа.

- Рекомендуется устанавливать пароконвектомат в хорошо вентилируемом помещении на расстоянии не менее 10 см от стены. Размещение задней стенки должно обеспечить легкий доступ для подключения к энергосети, а также подвод воды и слив в канализацию.

- Оборудование оснащено трубкой ¼ дюйма. Давление воды, которая используется в оборудовании, должно быть между 1 и 3 бар и максимальная температура - 30⁰С.

- Необходимо поместить механический фильтр и кран-вентиль между водопроводом и оборудованием.

- Сливную выводящую трубу сзади печи необходимо подсоединить к открытому канализационному сливу. Сливная труба должна заходить на 20 см на канализационное отверстие, чтобы позволить стекать жидкости.

- Использовать печь при комнатной температуре + 5⁰ С до + 35⁰ С.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду.

2.2. Пароконвектомат необходимо подключать к электрической сети, имеющей защитное заземление.

2.3. При использовании пароконвектомата управление осуществляется при помощи цифровой панели управления:

- включить/выключить;
- этапы приготовления пищи;
- установка времени приготовления;
- установка основной температуры;
- установка температуры термощупа;
- установка скорости движения;
- установка регулировки выхода пара из камеры;

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Необходимо ввести программу приготовления: установить время приготовления, температуру, скорость мотора, процент пара, температура щупа для мяса – нажать ЗАПУСК.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе пароконвектомата, а также нарушении защитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить пароконвектомат. Работу продолжить после устранения неисправности.

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования немедленно отключить от сети и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного или порошкового огнетушителя.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить пароконвектомат от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.5. Обо всех аварийных ситуациях и происшедших авариях немедленно докладывать администрации МАДОУ.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить изделие и подождать, пока она остынет, прежде чем проводить чистку. Вымыть аккуратно оборудование.

5.2. При очистке поверхности использовать влажную ткань с моющими средствами, а затем протереть мягкой сухой тканью.

5.3. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку и проветрить помещение.

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.5. Сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению.

Инструкция составлена на 2 листах.

Инструкцию составил заведующий хозяйством И.С. Жадько